



正本

1815202641771

造 行 業 會



检测报告

YTHJ字第(202303084)号

第 1 页 共 22 页

一、基本信息


受检单位	山东万达化工有限公司				
联系人	巴东东	联系电话	18678673391	地址	山东省东营市永莘路68号
采样日期	2023.03.13~2023.03.22	交样日期	2023.03.13~2023.03.22	分析日期	2023.03.14~2023.03.24

二、检测方案

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
污水	DW001 废水排放进口	pH、总氮、总磷、挥发酚、石油类、硫化物	1天*3次
	DW002 废水排放进口	pH、总氮、总磷、挥发酚、石油类、硫化物	1天*3次
	DA002 1.5万吨MBS车间工艺废气净化装置1#排气筒进口	VOCs(以非甲烷总烃计)	1天*3次
有组织废气	DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒出口	VOCs(以非甲烷总烃计)	1天*3次
	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒进口1	VOCs(以非甲烷总烃计)	1天*3次
	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒进口2	VOCs(以非甲烷总烃计)	1天*3次
	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒进口3	VOCs(以非甲烷总烃计)	1天*3次
	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒出口	VOCs(以非甲烷总烃计)	1天*3次

00000000

00000000



淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

YTHJ 字第 (202303084) 号



检测报告

YTHJ 字第 (202303084) 号

第 4 页 共 22 页

现场检测人员: 杨敬梓、高青春、王永梁、赵精平、陈丁扬

分析检测人员: 田蕾、李雪、郑雪琳、冯笑、高璐、冯莹莹

编制: 何明可

批准: 张修强

审核: 王明



$$C_{\text{eff}} = \frac{C_{\text{eff}}^{\text{max}}}{1 + \frac{C_{\text{eff}}^{\text{max}}}{C_{50}}}$$
[illegible]


0000
0000

检测点位

DA002 1.5 万吨 MBS 车间工段废气净化装置 1#排气筒出口

检测日期

2023.03.08



Q2303HJ0820013

检测日期

2023/03/23

内径

北

Q2303HJ0820013

废气温度 (℃)

22

22

21

废气流速 (m/s)

8.7

9.3

9.5

含氧量 (%)

1.9

1.9

1.9

标干流量 (m³/h)

2739

2911

3011

VOCs (以非
甲烷总烃计)

样品编号

Q2303HJ0820013

Q2303HJ0820014

Q2303HJ0820015

衣 2-4 DA008 一股绳

Figure 1 displays the spatial distribution of the five most common plant species in the study area. The figure consists of a 5x5 grid of maps, each showing the distribution of a specific species. The maps are arranged in a grid with latitude/longitude coordinates on the left (0 to 100) and longitude on the top (0 to 100). The species are: 1. *E. arborea*, 2. *E. arborea*, 3. *E. arborea*, 4. *E. arborea*, 5. *E. arborea*. A legend on the right side of the grid identifies the species and their corresponding symbols.

甲烷总烃计)	排放速率 (mg/min)	8.08	7.95	8.02
VOCs (以非甲烷总烃计)	排放速率 (kg/h)	0.009	0.009	0.009

检测报告

表 2.9-4 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 2 检测结果

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 2		
检测日期	2023.03.15		
内径 (m)	0.15		
高度 (m)	/		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度 (℃)	29	29	29
废气流速 (m/s)	13.4	13.6	13.4
氧含量 (%)	2.1	2.1	2.1
标干流量 (m³/h)	771	782	745
VOCs (以非甲烷总烃计)	0.031		
样品编号	O2303HJ0820052	O2303HJ0820053	O2303HJ0820054
甲烷总烃计)	0.031		

检测报告

YTHJ 字第 (202303084) 号

第 13 页 共 22 页

表 2-8 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 3 检测结果

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒进口 3
------	-------------------------------

淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563


YTHJ字第(202303084)号

第14页共22页

表



101



检测报告

YTHJ 字第 (202303084) 号

第 16 页 共 22 页

表 11 污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒出口检测结果

检测点位

DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施 1#




检测报告

YH13113000020230308410000

第 22 页

表 2-12 DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒进口检测结果

检测点位	DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒进口		
检测日期	2023.03.14		
内径 (m)	0.5		
高度 (m)	7		
检测频次	第一次	第二次	第三次



YH13113000020230308410000

表 2-13 DA014 污水处理站废气治理设施 2#排气筒出口检测结果

[illegible]



检测报告

YTHJ字第(202303084)号

第20页,共22页

表 2-15 DA015 危废暂存间废气排气筒出口检测结果

检测点位		DA015 危废暂存间废气排气筒出口	
检测日期	2023.03.14		
内径 (m)	0.3		
高度 (m)	15		
检测频次	第一次	第二次	

检测报告

22

检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度(℃)	91	91	92

说 明

1. 本检测报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。对于无法保存