

211512340993



检测单位:

运维单位: 山东荣龙发环保科技有限公司

检测类别: 例行检测

山东胜安检测技术有限公司



说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责

2、本检测报告

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告

11、

12、

13、

14、

15、

16、

17、

18、

19、

20、

21、

22、

1、前言

山东威远化工有限公司位于山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路

—

828 *Journal of Interpersonal Violence* 28(4)

环境检测报告

SDSA/HJSH-G-41-2020

SDSA-HJ3002-071165

SDSA-HJ3002-071165

非甲烷总烃 100%

100%

三 2021

31100 1

环 境 检 测 报 告

0136034

第

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


23

24

25

第 1 页 共 1 页

5. 对比检测结果及分析



环 境 检 测 报 告

SD37 HJJSJL-C-41-2020

SHJSJL-C-41-2020

表 5-2 废水污染源氨氮在线监测设备比对检测分析结果

排污企业名称	山东威特化工有限公司	现场检测日期	2023.7.21
测点名称	废水排放口	分析日期	2023.7.22

样品编号	测试时间	在线监测设备测定值(mg/L)	实验室测定值(mg/L)	相对误差(%)	标准限值	结果评定
FS20230721U1	10:33	32.517	31.1	4.37	±15%	合格
FS20230721U2	11:16	29.957	28.8	4.02	±15%	合格
FS20230721U3	14:48	30.396	29.8	2.00	±15%	合格
技术说明						
测试项目	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限	
在线监测仪	纳氏试剂分光光度法	水质氨氮在线监测仪	EPH2015型	21020156	0.02mg/L	
		紫外可见分			0.025	

