CMA
211512340993
正本
SDSA-HT2025-06110

环境检测报告

山东鼎铭检测技术有限公司

2023 年 6 月 23 日

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告加盖涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效。未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

6、委托检测，系委托者

环 境 检 测 报 告

1、前言

山东[illegible]化工有限公司位于山东省东营市垦利区胜北纬六路73号，废水来源主要为生产废水。

3、比对标准

表 3-1 实际水样比对试验考核指标要求

检测项目	实际水样比对试验考核指标要求

4、质量保证措施

4.1 现场采样和监测时企业生产正常，废水处理设施运行正常。

4.2 采样仪器、监测仪器在监测前已经过校准。

5、对比检测结果及分析

表 5-1 废水污染源化学需氧量在线监测设备比对检测分析结果

排污企业名称：	山东威狮化工有限公司	现场检测日期：	2023.6.21
测点名称	废水排放口	分析日期	2023.6.22

样品编号	采样时间	在线监测设备测定值（mg/L）	实验室测定值（mg/L）	相对误差（%）	标准限值	结果评定
FS20230621U1	9:53	37.184	38	-2.15	±30%	合格
FS20230621U2	10:45	41.454	43	-3.64	±30%	合格
FS20230621U3	11:34	39.309	41	-4.12	±30%	合格

技术说明					
测试项目	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限

环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020 SDSA-HJ2023-06138

氨氮污染源氨氮在线监测设备比对检测结果

排污企业名称	山东成鲁化工有限公司	现场检测日期	2023.6.21
测点名称	废水排放口	分析日期	2023.6.22
工况	运转正常	样品类型	废水
测试项目	氨氮	自动仪器测量范围	0~90mg/L

标准样品测试

样品编号	测试人	在线监测设备测	实验室测定值	相对误差	标准要求	结果评

实际水样测试						
试时间	在线监测设备测定值	手工测定值	相对误差		结果评	
	速仪法）	速测算仪				
测仪	超声波回声测距法	明渠堰槽流量计	Flowlyzer 1220 型	-	-	在线监测
果	合格					比对结

表 5-4 质控样品的结果