ZBYT4T563

正本

CMA
181520341174

检 测 报 告

报 告 编 号：YTHJ字第（202308145）号

项 目 名 称：环境质量现状检测项目

委 托 单 位：山东万达化工有限公司

淄博圆通环境检测有限公司

检 测 报 告

	气净化装置排气筒出口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1 天*3 次
	DA009二胺北厂区工区[illegible]废气		
	DA014污水处理[illegible]	VOCs、[illegible]	
	DA025[illegible]		
	气排气筒出口	氮氧化物	1 天*3 次
	DA026二胺北厂区导热油炉废气排气筒出口	氮氧化物	1 天*3 次
污水	DW001 废水排放口	pH、总氮、总磷、悬浮物、挥发酚、石油类、硫化物	1 天*3 次

三、样品描述

类别	检测项目/检测点位	样品状态
有组织废气	VOCs（以非甲烷总烃计）	气体
	颗粒物	滤膜
	硫化氢	液体

类别	检测项目/检测点位	样品状态
污水	DW001 废水排放口	无色、液体

四、检测依据

序号	检测类别			
6		悬浮物	GB/T 11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》	mg/L
10		总氮	HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》	0.05mg/L

检测报告

ZBYT-01-040	气相色谱仪	GC-2018

表 1-1

污水检测结果

采样日期	采样点位	样品编号	pH（无量纲）	总氮	检测参数（mg/L）								
					悬浮物	挥发酚	石油类	硫化物					
2023.08.19	DW001 废水排放口	S2308HJ143A101	7.7	4.22	8	ND	0.51	ND					
		S2308HJ143A201	7.7	4.33	7	ND	0.54	ND					
		S2308HJ143A301	7.8	4.08	7	ND	0.57	ND					
备注													

0.40
0.44
0.42

“ND”表示检测结果低于方法检出限。

YTHJ 字第（202308145）号

六、检测结果

（一）污水检测结果：

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

ZBYT4T

（二）有组织废气检测结果

表 2-1 DA002 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 1#排气筒进口检测结果

检测点位	DA002 1.5万吨MBS车间工艺废气净化装置1#排气筒进		
检测日期	2023.08.29		
内径（m）	1.25		
高度（m）	/		
检测频次	第一次	第二次	第三次

表 2-2 DA002 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气处理设施1#排气筒出口检测结果

表2.4 DA008三胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒出口检测结果

检测点位	DA008三胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒出口		
检测日期	2023.08		
内径（m）	0.5		
高度（m）	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次

淄博圆通环境检测有限公司

检 测 报 告

含湿量（%）	1.6	1.6	1.6

表 2-7 RO14污水处理站废气治理设施2#排气筒出口检测结果

检测点位	RO14污水处理站废气治理设施2#排气筒出口		
检测日期	2023.08.30		
内径（m）	0.7		
高度（m）	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	34	35	35
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	O2308HJ1430010	O2308HJ1430011	O2308HJ1430012

表2

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检测报告