



193F920341174

检测报告

报告编号:


VTHW

委托单位:

山东方达化工有限公司

淄博圆通环境检测有限公司





检测报告


YTHW 字第 (202307036) 号

第 2 页 共 2 页

检测结果

样品点位	样品编号	检测项目	检测结果	检测单位
1 雨水排放口	S2307HW03801	pH (无量纲)	7.8	DW03
	S2307HW03802	pH (无量纲)	7.8	
	S2307HW03803	pH (无量纲)	7.7	
	S2307HW03804	石油类 (mg/L)	<0.01	
	S2307HW03805	石油类 (mg/L)	<0.01	
	S2307HW03806	石油类 (mg/L)	<0.01	
	S2307HW03807	化学需氧量 (mg/L)	30	DW02
		总氮 (mg/L)	9.21	
	S2307HW03808	悬浮物 (mg/L)	4	DW02
		化学需氧量 (mg/L)	29	
		总氮 (mg/L)	8.83	
	S2307HW03809	悬浮物 (mg/L)	4	DW02
		化学需氧量 (mg/L)	29	

附件：样品图片



说明

- 1. 本检测报告未加盖 章、检测专用章、骑缝章无效。
- 2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。

检测、审核、批准

检测、审核、批准

检测、审核、批准

检测、审核、批准

检测、审核、批准

检测、审核、批准

检测、审核、批准