


一、基本情况

受检单位	山东威远化学有限公司（烟台分公司）	详细地址	山东省东营市垦利县胜坨镇永莘路
联系人	周经理	联系电话	13864735312

样品状态描述	废气：气袋，气态；吸收瓶，液态；滤膜，炭管，固态		
	名称	编号	型号
	恒温恒流大气/颗粒物采样器	ZB-037-07	MH1205 型
	恒温恒流大气/颗粒物采样器	ZB-037-08	MH1205 型



类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	$1.5\times10^{-3}\text{mg}/\text{m}^3$
	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	$1.5\times10^{-3}\text{mg}/\text{m}^3$
无组织废气	对二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	$1.5\times10^{-3}\text{mg}/\text{m}^3$

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
		1#主风筒口	<0.01	0.02	0.01

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2020-09-10	PM ₁₀ (mg/m ³)	1#上风向	1.18	1.16	1.23
		2#下风向	1.43	1.51	1.57
		3#下风向	1.45	1.40	1.51
		4#下风向	1.58	1.46	1.50

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果						
			第一次	第二次	第三次	第四次			
2020-09-10	PM ₁₀ (mg/m ³)	1#上风向	1.18	1.16	1.23				
		2#下风向	1.43	1.51	1.57				
		3#下风向	1.45	1.40	1.51				
		4#下风向	1.58	1.46	1.50				

(二)检测结果

序号	检测项目	检测结果	判定
1	1.1 外观	1.1.1 颜色: 黄色	合格
2	1.2 气味	1.2.1 气味: 无异常	合格
3	1.3 状态	1.3.1 状态: 正常	合格
4	1.4 包装	1.4.1 包装: 完好	合格
5	1.5 标识	1.5.1 标识: 清晰	合格
6	1.6 其他	1.6.1 其他: 无异常	合格
7	2.1 理化指标	2.1.1 水分: 10.5%	合格
8	2.2 微生物指标	2.2.1 菌落总数: 1.2×10 ⁴ CFU/g	合格
9	2.3 重金属指标	2.3.1 铅: 0.01mg/kg	合格
10	2.4 农药残留指标	2.4.1 农药残留: 未检出	合格
11	2.5 其他指标	2.5.1 其他: 无异常	合格
12	3.1 稳定性	3.1.1 稳定性: 良好	合格
13	3.2 保质期	3.2.1 保质期: 12个月	合格
14	3.3 其他	3.3.1 其他: 无异常	合格

2.4.2 仅列平部分质控结果, 详见原始记录

编制人: 李之萌

审核人: 陈永新

签发人: 王健

签发日期: 2025.10.27

—— 本报告结束 ——

1. 本检测报告专用章(公章)及骑缝章无效。

2. 本报告无编制、审核、签发人签字无效。

3. 对本报告检测结果若有异议, 请于收到报告之日起十五日

内向报告签发人提出, 逾期不予受理。

检测公司