[illegible]

[illegible]

[illegible]


[redacted]

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
有组织废气	挥发性有机物	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017	0.07mg/m³

三、有组织废气

排气筒名称	5#DA001车间废仓库排气筒进口	基准氧含量（%）	——
排气筒高度（m）	——	排气筒直径（m）	0.4
燃料类型	——	排气筒截面积（m^2）	0.1257
检测时间			

	烟温（℃）	13	13	14
0.5027	燃料类型	——		排气筒截面积（m^2）
	检测时间		2025.11.26	
第三次	检测频次	第一次	第二次	
——	含氧量（%）	——	——	
5.5	含湿量（%）	5.2	5.5	
15.5	烟温（℃）	15.2	15.4	
9.0	平均流速（m/s）	8.7	8.8	
14955	标干流量（m^3/h）	14503	14561	
47.7	非甲烷总烃	实测浓度（mg/m^3）	46.2	56.2
0.713		排放速率（kg/h）	0.670	0.818



五、质控信息

（二）质控措施

检测结果		样品编号	检测项目
50.2		250107W01-34YZ512	
51.0	2025.11.20	250107W01-34YZ512SP	非甲烷总烃(mg/m³)

2、非成型部分质控结果：详见原始记录。

编制人：

审核人：

签发

本报告无编制、审核、签发人签字无效。

对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日

向报告签发单位提出，逾期不予受理。

的重复性试验不进行复检。

客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。

经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

本单位同意，不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。

涂改无效。

地址：山东省东营市开发区东五路1号1幢403室

编码：257000

通讯